

СОГЛАСОВАНО
Ректор БУ ВО «Сургутский
государственный университет»
С.М. Косенок

«27» 02 2019 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования и
молодежной политики ХМАО – Югры
А.А. Дренин

«___» ___ 20__ г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общежитие №1
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая 31/2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 6233,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка нет
- 1.4. Год постройки здания 1998, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», БУ ВО «СурГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Ленина 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, 628011, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), ул. Чехова 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: обеспечение проживания студентов
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №30 пос. Юность – Университет (новый корпус) – пос. Юность (ост. «Газпром»).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть, Ford Transit 2243 JG.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры), их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» по мере поступления средств из окружного бюджета.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДПВ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -.

4.4. Для принятия решения не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) прилагается -.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата -.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» 02 20 19 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «27» 02 20 19 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.